

	<b>Набор принадлежностей, не содержащ. масел и смазок, для работы в среде кислорода</b>			
	<b>7/16 - 20 UNF</b>		<b>M 10 (макс. PN 160)</b>	
	<b>Винт с шестигранной головкой</b>	<b>Винт с головкой и углублением под ключ</b>	<b>Винт с шестигранной головкой</b>	<b>Винт с головкой и углублением под ключ</b>
1) см. рекомендации по заказу В 4	согл. ANSI В 18.2.1 категория материала 8.8	согл. ANSI В 18.3 категория материала 12.9	категория материала 8.8	категория материала 8.8
<b>2-х вентильные блоки</b> S541.34...		<b>P: S006.36.134.05</b> <b>V: S006.56.134.15</b>  2 винта 7/16-20 UNFx2 1/8" 1 уплотн. кольцо из PTFE или FPM		<b>P: S006.35.134</b> <b>V: S006.45.134.10</b>  2 винта М 10 х 55 2 С-образных шайбы 1 уплотнительное кольцо из PTFE или FPM
<b>3-х вентильные блоки</b> N541.35... / S541.36... N541.85... / 86... <b>5-ти вентильные блоки</b> S541.38... <b>Комбинация клапанных блоков</b> N541.37... N541.77... / 87...	<b>P: S006.38.136.02</b> <b>V: S006.58.136.12</b>  4 винта 7/16-20 UNFx2 1/8" 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM	<b>P: S006.36.136.07</b> <b>V: S006.56.136.17</b>  4 винта 7/16-20 UNFx2 1/8" 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM	<b>P: S006.37.136</b> <b>V: S006.47.136.10</b>  4 винта М 10 х 55 4 С-образных шайбы 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM	<b>P: S006.35.136.01</b> <b>V: S006.45.136.11</b>  4 винта М 10 х 55 4 С-образн. шайбы 2 уплотн. кольца из PTFE или FPM
<b>2-х вентильные блоки</b> N542.44.480.01	<b>P: S006.38.134.65</b> <b>V: S006.58.134.65</b>  2 винта 7/16-20 UNFx1 3/4" 1 уплотнительное кольцо из PTFE или FPM	<b>P: S006.36.134.65</b> <b>V: S006.56.134.65</b>  2 винта 7/16-20 UNFx1 3/4" 1 уплотнительное кольцо из PTFE или FPM	<b>P: S006.37.134.65</b> <b>V: S006.57.134.65</b>  2 винта М 10 х 45 1 уплотнительное кольцо из PTFE или FPM	<b>P: S006.35.134.65</b> <b>V: S006.55.134.65</b>  2 винта М 10 х 45 1 уплотнит. кольцо из PTFE или FPM
<b>3-х вентильный блок</b> N542.46...	<b>P: S006.38.136.01</b> <b>V: S006.58.136.01</b>  4 винта 7/16-20 UNFx1" 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM	<b>P: S006.36.136.01</b> <b>V: S006.56.136.01</b>  4 винта 7/16-20 UNFx1" 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM		
<b>5-х вентильный блок</b> N542.47.4...	<b>P: S006.38.136.05</b> <b>V: S006.58.136.05</b>  4 винта 7/16-20 UNFx1 1/2" 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM	<b>P: S006.36.136.08</b> <b>V: S006.56.136.18</b>  4 винта 7/16-20 UNFx1 1/2" 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM		
<b>3-х вентильный блок</b> N542.39.481.01 <b>5-ти вентильный блок</b> N542.48.480.01	<b>P: S006.38.136.66</b> <b>V: S006.58.136.66</b>  4 винта 7/16-20 UNFx1 3/4" 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM	<b>P: S006.36.136.66</b> <b>V: S006.56.136.66</b>  4 винта 7/16-20 UNFx1 3/4" 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM	<b>P: S006.37.136.66</b> <b>V: S006.57.136.66</b>  4 винта М 10 х 45 2 уплотнительных кольца из PTFE или FPM	<b>P: S006.35.136.66</b> <b>V: S006.55.136.66</b>  4 винта М 10 х 45 2 уплотнит.кольца из PTFE или FPM
<b>Многоходовые краны</b> S345.06...	<b>P: S006.38.106</b>  4 винта 7/16-20 UNFx1" 2 уплотнит. кольца из PTFE	<b>P: S006.36.106.02</b>  4 винта 7/16-20 UNFx1" 2 уплотнит. кольца из PTFE	<b>P: S006.37.106</b>  4 винта М 10 х 25 4 С-образные шайбы 2 уплот. кольца из PTFE	<b>P: S006.35.106.01</b>  4 винта М 10 х 25 4 С-образн.шайбы 2 уплот.кольца из PTFE
<b>Овальный фланец</b> N006.19...	<b>P: S006.38.119.03</b> <b>V: S006.58.119.03</b>  2 винта 7/16-20 UNFx1 1/2" 1 уплотнительное кольцо из PTFE или FPM	<b>P: S006.36.119.03</b> <b>V: S006.56.119.03</b>  2 винта 7/16-20 UNFx1 1/2" 1 уплотнительное кольцо из PTFE или FPM		